



Утверждаю
Врио директора
БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовский районный
комплексный центр
социального обслуживания населения»
« 06 » 02 2020 г.
А.И.Малышева

**Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

1.2. Адрес объекта: ХМАО - Югра (Тюменская область), 628647, пгт. Новооганск, ул. Геологов 24-а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 634,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да, 2250,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта: 2005 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ХМАО - Югра (Тюменская область), 628624, пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 15

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628006, ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: количество обслуживаемых в день 15 чел., вместимость до 30 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ»- БОК «Богатырь»

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «с. Варьеган»- «Автостанция»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ», по направлению « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «с. Варьеган»- «Автостанция», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Поликлиника»- « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Администрация» - « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Автовокзал» - « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Поликлиника» - « Автовокзал», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ» - « Автовокзал», расстояние – 800 м.

3.2.2 время движения (пешком): ост. «Автовокзал» по ул. Транспортная, ул. Мелик-Карамова, ул. Геологов – 8-10 мин;

Ост. «БОК «Богатырь» по ул. Гелогов – 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
2	<i>В том числе инвалиды:</i>	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
5	с нарушениями зрения	«ДУ»
6	с нарушениями слуха	«Б»
7	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,У,Г) ДУ (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,К) ДУ (О,С)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, У, Г) ДУ (С)

****Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, К, Г, У) доступно частично избирательно, ДУ (С,К,Г) доступно условно. На момент проведения обследования объект доступен частично избирателен для инвалидов категории О, К, Г, У, доступно условно С,К,Г и подготовлен к приему получателей социальных услуг с инвалидностью и МГН. Доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, санитарно-бытовые помещения, внутреннее оборудование и устройства, позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте. Услуги, предоставляются на объекте в соответствии с приказом № 295 от 16.09.2019 «О назначении ответственных лиц за оказание ситуационной помощи инвалидам», Положением по оказанию ситуационной помощи инвалидам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» ПОСПИ-7.2.1-11-4-28-2018 от 16.03.2018

4. Управленческое решение (план работ по адаптации):

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Управленческое решение о направлении письма в адрес собственника земельного участка о принятии мер по его адаптации для инвалидов и МГН в соответствии с действующим законодательством РФ
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2020-2025 гг.**

в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 - 2025 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-И (К, О, Г, У) до ДЧ-В, с ДУ (С,К,Г) до ДЧ-И. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): <https://tisugra.admhmao.ru/> <http://zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «___» _____ 20__ г.,
3. Решения Рабочей группы от «___» _____ 20__ г.

В составе:

Руководитель рабочей группы Мельникова М. С. (подпись)

Члены рабочей группы

Борачева (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исмаилов И. И. (должность, Ф.И.О.) (подпись)

спец. по соц. работе Пещенко Т. В. (должность, Ф.И.О.) (подпись)

зам. директора Сиперина Н. В. (должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____ (должность, Ф.И.О.) (подпись)


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Гачвадзе (должность, Ф.И.О.) (подпись)



Горбачева С.А.



(должность, Ф.И.О.)

Свзурко Р.В.

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
 Комиссией (название) Рабочая группа приказ учреждения № 374 от 12 декабря 2019г.
«О создании рабочей группы по актуализации паспортов доступности на объектах
учреждения»

Утверждаю
Врио директора
БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовский районный
комплексный центр
социального обслуживания населения»
« 05 » 12 2020 г.
А.И.Малышева

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

1.2. Адрес объекта: ХМАО - Югра (Тюменская область), 628547, пгт. Новоаганск, ул. Геологов 24-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 634,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да, 2250,0 кв.м.

Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта: 2005 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

1.5. Юридический адрес организации (учреждения): ХМАО - Югра (Тюменская область), 628624, пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 15

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.9. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **региональная**

1.10. Вышестоящая организация (*наименование*): **Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628006, ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) **социальная защита**

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 30 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ»- БОК «Богатырь»

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «с. Варьеган»- «Автостанция»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ», по направлению « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «с. Варьеган»- «Автостанция», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Поликлиника»- « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Администрация» - « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Автовокзал» - « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Поликлиника» - « Автовокзал», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ» - « Автовокзал», расстояние – 800 м.

3.2.2 время движения (пешком): ост. «Автовокзал» по ул. Транспортная, ул. Мелик-Карамова, ул. Геологов – 8-10 мин;

Ост. «БОК «Богатырь» по ул. Гелогов – 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (формы обслуживания) * с учетом СП 59.13330.2016, Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 № 527-н

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»

5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Управленческое решение о направлении письма в адрес собственника земельного участка о принятии мер по его адаптации для инвалидов и МГН в соответствии с действующим законодательством РФ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано <https://tisugra.admhmao.ru/> <http://zhit-vmeste.ru>

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю
Врио директора
БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовский районный
комплексный центр
социального обслуживания населения»
« 05 » 02 2020 г.
А.И.Мальшева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № _____

« 05 » 02 2020 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

1.2. Адрес объекта: ХМАО - Югра (Тюменская область), 628547, пгт. Новоаганск, ул. Геологов 24-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 634,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да, 2250,0 кв.м.

Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта: 2005 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

1.5. Юридический адрес организации (учреждения): ХМАО - Югра (Тюменская область), 628624, пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 15

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 30 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ»- БОК «Богатырь»

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «с. Варьеган»- «Автостанция»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ», по направлению « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «с. Варьеган»- «Автостанция», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Поликлиника»- « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Администрация» - « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Автовокзал» - « БОК «Богатырь», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «Поликлиника» - « Автовокзал», расстояние – 800 м.

ИП «Л.А.Гиляев» ост. «КАВТ» - « Автовокзал», расстояние – 800 м.

3.2.2 время движения (пешком): ост. «Автовокзал» по ул. Транспортная, ул. Мелик-Карамова, ул. Геологов – 8-10 мин;

Ост. «БОК «Богатырь» по ул. Гелогов – 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (формы обслуживания) * с учетом СП 59.13330.2016, Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 № 527-н

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Стр.10 «Технического паспорта» от 28.07.2009	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1001	3,4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У,Г) ДУ (К,С)	1,2,19,27	7,8,9,10, 11,12,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В ДЧ-И (Г,У,К) ДУ (О,С)	24, 26, 20	14, 15, 16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С,Г)	2, 10,11,16,17	17,18,19, 20, 21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С,К)	-	22,23,24, 25,26
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, У, Г) ДУ (С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, К, Г, У) доступно частично избирательно, ДУ (С,Г,К,О) доступно условно. На момент проведения обследования объект доступен частично избирателен для инвалидов категории О, К, Г, У и подготовлен к приему получателей социальных услуг с инвалидностью и МГН. Доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, санитарно-бытовые помещения (доступно условно для С,К,О), внутреннее оборудование и устройства, позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте. Услуги, предоставляются на объекте в соответствии с приказом № 295 от 16.09.2019 «О назначении ответственных лиц за оказание ситуационной помощи инвалидам», Положением по оказанию ситуационной помощи инвалидам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» ПОСПИ-7.2.1-11-4-28-2018 от 16.03.2018

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, текущий

		ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Управленческое решение о направлении письма в адрес собственника земельного участка о принятии мер по его адаптации для инвалидов и МГН в соответствии с действующим законодательством РФ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025гг.

в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 - 2025 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-И (К, О, Г, У,С) до ДЧ-В.. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://tisugra.admhmao.ru/> <http://zhit-vmeste.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на _____ 2 _____ л.
 на _____ 1 _____ л.
 на _____ 2 _____ л.
 на _____ 4 _____ л.
 на _____ 2 _____ л.
 на _____ 2 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ 28 _____ на _____ 28 _____ л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ _____ технический паспорт здания (паспорт БТИ от 28.07.2009) на _____ 14 _____ л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы Славина А.И.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы Исмаилов И.И.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Спец. по соц. работе Лисенко Т.В.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Зам. директора Сапожников В.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

представители общественных
 организаций инвалидов

Славина А.И.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Славина А.И.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Славина А.И.
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)



 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

представители организации,
 расположенной на объекте

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол
 №____)
 Комиссией (название)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №
от «05» 02 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания
населения, пгт. Новоаганск, ул. Геологов, 24-а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	1	Отсутствует контрастная маркировка на входной калитке, на воротах для подъезда транспорта; - отсутствует мнемосхема путей передвижения по территории	С	Нанесение контрастной маркировки входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной, поперечной полосы на полотне самой калитки, на высоте не ниже 1,2 м., не выше 1,5 м) применить как на пешеходной калитке, так и на воротах для подъезда транспорта; Установка мнемосхемы путей передвижения по территории	Индивиду альное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	1	Отсутствует контрастная маркировка начала и окончания горизонтальн ых путей движения на	С	Нанесение контрастной маркировки начала и окончания горизонтальны х путей движения на	-

					территории (тротуаров)		территории (тротуаров)	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-		-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	нет	2	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	Стр.10 «Технического паспорта» от 28.07.2009	1,2	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна частично всем. Имеются два входа на территорию здания, перепады высоты на пути следования к зданию отсутствуют, путь следования по территории к зданию оснащен уличной тактильной плиткой. На территории, прилегающей к зданию, имеются места отдыха (лавочки). На территории здания имеется автостоянка для инвалидов на 2 места.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №
от «05» 02 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания
населения, пгт. Новоаганск, ул. Геологов, 24-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	3	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	4	Отсутствует контрастная маркировка. Отсутствует кнопка вызова помощника; отсутствуют тактильные пиктограммы	К, С	- Контрастная маркировка поверхности ограждения пандуса специализированным ЛКМ (При проведении реконструкции действующих перил); Укомплектовать пандус кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед началом марша пандуса. - Разместить тактильную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи»	Индивидуальное решение с ТСР; текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1001	4	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	1001	5	Отсутствует контрастная маркировка.	С	- Нанесение контрастной маркировки	Индивидуальное решение

					Отсутствует звуковой маяк; отсутствуют тактильные пиктограммы		дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы адаптивного входа; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступности; - Нанесение контрастной маркировки ручек входной двери; Установка звукового маяка, для определения адаптивного входа в помещение (активация датчиком движения)	с ТСП
2.5	Тамбур	есть	100 1	6	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,У,Г) ДУ (К,С)	1001	3,4,5,6	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично избирательно: имеется пандус с двухуровневыми поручнями, лестница, оборудованная поручнями. Входная

группа в здание оборудована уличной тактильной плиткой. Имеется входная площадка и тамбур. Доступно условно для К,С.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «05» 02 2020 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания
населения, пгт. Новоаганск, ул. Геологов, 24-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1	7	Отсутствуют мнемосхемы внутреннего расположения помещений (на уровне 1-го этажа) с указанием направления движения к основным структурно - функциональным зонам (кабинеты обслуживания, пути эвакуации, пути движения). Поручни не соответствуют требованиям	О, С	Необходимо установить мнемосхемы внутреннего расположения помещений (на уровне 1-го этажа) с указанием направления движения к основным структурно - функциональным зонам (кабинеты обслуживания, пути эвакуации, поручни по всему пути передвижения	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	27	8,9	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-		-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	нет	10	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	11	-		-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	19,2	12,13	Отсутствие тактильных пиктограмм, поручни не соответствуют требованиям	О, С	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «запасный выход» . - Размещение тактильной таблички с	Индивидуальное решение с ТСР

							нанесением пиктограммы «направление движения». - Установка поручней, соответствующ их требованиям	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,К) ДУ (О,С)	1,2,19,27	7,8,9,10,11,12,13	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны частично избирательно для Г,У,К, для С,О доступно условно. В здании 5 путей эвакуации при ЧС, имеется звуковая система оповещения о пожаре, носилки в количестве 2 шт. (по 1 шт. на каждом этаже), кресло-коляска, поручни по ходу движения путей эвакуации (установленные поручни не соответствуют современным требованиям). В здании имеется подъемная платформа.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №
от «05» 02 20 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения,

пгт. Новоаганск, ул. Геологов, 24-а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	24, 26, 20	14, 15, 16	Отсутствуют коммуникативные устройства для глухих, отсутствуют тактильные пиктограммы с информацией о кабине	С, Г	Разместить портативную индукционную систему (ПИС) с постоянным нахождением в помещении кабинета, с обозначением соответствующей маркировкой (табличкой), с возможностью передачи ПИС в соседствующие кабинеты для нужд обслуживания людей с инвалидностью; Установка тактильных информационных пиктограмм	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к				-	-	-	-

зоне								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, У)	24, 26, 20	14, 15, 16	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, о, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Кабинетная форма обслуживания доступна частично избирательно (К, О, У), для С,Г доступно условно.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «05» 02 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения,
шт. Новоаганск, ул. Геологов, 24-а

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, о, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №
от «05» 02 2020 г.

Г Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – нежилые помещения

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский
районный комплексный центр социального обслуживания населения, пгт. Новоаганск, ул.
Геологов, 24-а

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – не жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, о, С, Г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, о, С, Г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «05» 02 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения,
пгт. Новоаганск, ул. Геологов, 24-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10,1 1,16 ,17	17,18 ,19,2 0	Площадь помещения не соответствует требованиям для обеспечения беспрепятственн ого доступа в санузел для инвалидов категории К не оборудован специализирован ной сантехникой и устройствами; Отсутствует система вызова помощника; отсутствуют световые, звуковые и тактильные оповещатели для инвалидов категории С	К, С	Адаптировать санитарно- гигиенические помещения. (увеличение площади помещения, замена унитаза на специализированны й унитаз для людей с инвалидностью и МНГ. Монтаж унитаза необходимо осуществить, оснастив его комплексом поручней (напольного и настенного крепления и независимых, с откидным механизмом) На откидном поручне предусмотреть устройство для размещения туалетной бумаги. - Установка кнопки «вызов помощника». Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6	Капитальн ый ремонт

							метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины, размером не менее 150x150 мм; Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; Контрастная маркировка ручек входной двери санузла	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	2	21	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-
-------------------------------	--	--	--	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С,К)	2, 10,11,16,17	17,18,19,20, 21	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, о, С, Г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (О, Г, У), доступно условно С,К. В санитарных узлах имеются поручни, на входе в санитарный узел имеются тактильные таблички, обозначающие наименование помещения.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «05» 02 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения,
пгт. Новоаганск, ул. Геологов, 24-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	22		-	-	-
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует "Стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией» для инвалидов категории Г	Г	установка "Стационарного приемника со звуковой, световой и текстовой индикацией»	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	23, 24, 25, 26	Отсутствуют мнемосхемы помещений, путей эвакуации, наименования кабинетов для инвалидов категории С	С	требуется, информационная адаптация (Мнемосхема "План эвакуации»); тактильные пиктограммы	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)	-	22, 23, 24, 25, 26	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, о, С, Г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, о, С, Г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны частично избирательно (К, О, У), для Г,С доступно условно. На входе в здание размещена информационная табличка с применением шрифта Брайля о наименовании и режиме работы учреждения. Имеются тактильные таблички, обозначающие предназначение помещения, указывающие пути движения по зданию (имеются в недостаточном количестве).


3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, К, Г, У) доступно частично избирательно, доступно условно С,Г. На момент проведения обследования объект доступен частично избирателен для инвалидов категории О, К, Г, У и подготовлен к приему получателей социальных услуг с инвалидностью и МГН. Доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, санитарно-бытовые помещения, внутреннее оборудование и устройства, позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте. Услуги, предоставляются на объекте в соответствии с приказом № 295 от 16.09.2019 «О назначении ответственных лиц за оказание ситуационной помощи инвалидам», Положением по оказанию ситуационной помощи инвалидам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» ПОСПИ-7.2.1-11-4-28-2018 от 16.03.2018



№1 Вход (входы) на территорию




№ 2 территория, прилегающая к зданию (в т.ч. парковка)




№3 вход в здание




№ 4 вход в здание (входная группа)



№5 вход в здание (двери)




№ 6 вход в здание (тамбур)



№7 пути движения, в т.ч. пути эвакуации (холл)




№ 8 , №9 пути движения, в т.ч. пути эвакуации (лестница)




№ 10 пути передвижения (подъемная платформа)
эвакуации



№ 11 пути передвижения, в т.ч. пути




№ 12, №13 пути движения, в т.ч. пути эвакуации (пути эвакуации)







№ 14 зона целевого посещения объекта (предоставление социальных услуг)



№ 15 зона целевого посещения объекта



№ 16 Зона целевого посещения объекта




№ 17 санитарно- гигиенические помещения


№ 18 санитарно-гигиенические помещения




№ 19 санитарно-гигиенические помещения




№ 20 санитарно-гигиенические помещения



№ 21 санитарно-гигиенические помещения (гардероб)



№ 22 система информации и связи




№ 23 система информации



№ 24 система информации



№ 25 система информации



№ 26 система информации